

Motorproduktbezeichnung
IPS10-A

Serviceaktivität	Maßnahme	
A nach 12 Monat(en) oder 200 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird		
Softwarestatus prüfen	Prüfung	●
Kühlflüssigkeitsstand und Frostschutzmischung	Prüfung	●
Antriebsriemen	Prüfung	● / ○
Kraftstoffvorfilter und -feinfilter	Auswechseln	●
Seewasserfilter	Reinigen	● / ○
Anode, Schutzsystem	Prüfung	● / ○
Seewassereinlass	Reinigen	●
Abgasschlauch für IPS10, Schellen, Verschlussclip, Plombierdraht	Prüfung	●
B nach 24 Monat(en) oder 200 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird		
Motoröl- und Ölfilter	Auswechseln	●
Luftfilter	Auswechseln	●
C nach 12 Monat(en) oder 400 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird		
Abgasschlauch	Prüfung	●
Korrosionsschutz (zwischen IPS-Gehäuse und Schellenring)	Prüfung	●
D nach 24 Monat(en) oder 400 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird		
Impeller der Seewasserpumpe	Auswechseln	●
Getriebe, Öl und Filter	Auswechseln	●
Getriebe, Ölsieb	Auswechseln	●
E nach 48 Monat(en) oder 800 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird		
Antriebsriemen	Auswechseln	●
Riemenspanner, Riemenscheibe, Lager für Umlenkrollen	Prüfung	●
F alle 1200 Stunden		
Abgasplatte	Prüfung	●
G nach 48 Monat(en) oder 2000 Stunden, je nachdem, was zuerst erreicht wird		
Kompressoröl	Auswechseln	●
Kühlflüssigkeit	Auswechseln	●
Überholung einer Seewasserpumpe	Auswechseln	●