

Denominación de producto de motor
IPS10-A

Actividad de servicio	Medida a adoptar
A Cada 12 meses o 200 horas lo que ocurra primero	
Comprobar el estado del software	Inspección ●
Nivel de refrigerante y mezcla anticongelante	Inspección ●
Correas de transmisión	Inspección ● / ○
Prefiltro de combustible y filtro fino de combustible	Sustituir ●
Filtro de agua marina	Limpiar ● / ○
Ánodo, sistema de protección	Inspección ● / ○
Toma de agua marina	Limpiar ●
Manguera de escape en el sistema IPS10, abrazaderas, clip de cierre, alambre de precinto	Inspección ●
B Cada 24 meses o 200 horas lo que ocurra primero	
Aceite de motor y filtros de aceite	Sustituir ●
Filtro de aire	Sustituir ●
C Cada 12 meses o 400 horas lo que ocurra primero	
Manguera de escape	Inspección ●
Protección contra la corrosión (espacio entre el alojamiento del IPS y anillo de sujeción)	Inspección ●
D Cada 24 meses o 400 horas lo que ocurra primero	
Rodete en la bomba de agua marina	Sustituir ●
Caja de cambios, aceite y filtro	Sustituir ●
Transmisión, tamiz de aceite	Sustituir ●
E Cada 48 meses o 800 horas lo que ocurra primero	
Correas de transmisión	Sustituir ●
Tensor de correa, polea de correa, cojinetes de polea de ruptura	Inspección ●
F Cada 1200 horas	
Placa de escape	Inspección ●
G Cada 48 meses o 2000 horas lo que ocurra primero	
Aceite del compresor	Sustituir ●
Refrigerante	Sustituir ●
Reacondicionamiento de la bomba de agua de mar	Sustituir ●